

# RETIRADA POR SEGURIDAD

Hong Kong Sunrise anuncia la retirada del mercado de las motosierras eléctricas inalámbricas Snapper

01-03-2018



**Peligro:** En caso de retroceso, la protección del freno de la cadena podría no activar el interruptor que detiene el motor, lo que provocaría que la cadena siguiese en movimiento.

**Producto retirado:** Motosierras eléctricas inalámbricas de 82 voltios de Snapper con N.º de modelo ESXDCS82; N.º de artículo 1696774; incluidas también en un kit (con batería y cargador) con el N.º de modelo ESXDCS82K; N.º de artículo 1687878.

Las unidades afectadas se vendieron desde enero de 2015 hasta octubre de 2017.

**Solución:** Dejar de usar el producto de inmediato y ponerse en contacto con su proveedor local para solicitar un reemplazo gratuito.

## MÁS INFORMACIÓN:

Sitio web: [www.briggsandstratton.com](http://www.briggsandstratton.com)

Correo electrónico: [service.nl@basco.com](mailto:service.nl@basco.com)

Tel.: +31 475 408 383

Haga clic en [www.briggsandstratton.com/eu/en\\_gb/support/recalls.html](http://www.briggsandstratton.com/eu/en_gb/support/recalls.html) para obtener más información.